

Wartung und Reinigung – am besten regelmäßig

■ Die Rückstaeinheit und der Geruchsverschluss müssen gereinigt und die Dichtungen müssen dünn mit Gleitmittel für Steckmuffensysteme bestrichen werden

■ ACO empfiehlt, den Check **einmal pro Monat** auszuführen



Den Geruchsverschluss unter Wasser säubern




Rückstaeinheit und Dichtungen gründlich unter fließendem Wasser reinigen



Dichtungen an der Rückstaeinheit einfetten



Innengewinde des Grundkörpers von Verschmutzung befreien. Nun können alle gesäuberten Elemente des Rückstauverschlusses wieder zusammengefügt werden



Beim Einschrauben der Rückstaeinheit auf den korrekten Sitz des Gewindegates achten. Drehmoment: 5 Nm



Anschließend den Geruchsverschluss in den Befestigungsring drücken und mit Wasser füllen. Danach den Laubfangkorb aufstecken und arretieren